Clavo Autoadherible SC-32

Accesorios Fijación del Aislamiento

Diagrama de Instalación:

Aplicar en el rango de temperatura de + 15 ° C a +25 ° C (+ 60 ° F a + 80 ° F). Las superficies deben estar limpias y secas, libre de polvo, grasa, aceite y cualquier otra materia suelta. No utilice productos de desengrasado.
No debe utilizarse en aplicaciones probable que haga contacto con disolventes clorados, cetónicos o esthe

Retire el protector de liberación de papel toma cuidado de no tocar el adhesivo



Retire el protector de liberación de papel toma cuidado de no tocar el adhesivo



El aislamiento puede ser empalado inmediatamente y firmemente bloqueado con arandelas de bloqueo, pero la fuerza máxima de adherencia se consigue afetr 24 horas. Si es necesario, cubra el pasador con tapa protectora.

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.